

# Строчные трансформаторы FAT30046 FAT30047 FAT30049

Автор: Administrator

12.11.2010 20:52 - Обновлено 13.02.2011 09:36

## Строчные трансформаторы, FAT30046, FAT30047, FAT30049

	<p>1 — масса                  2 — импульс -200 V                  3 — импульс -140                  4 — накал кинескопа                  5 — импульс +110 Vca                  6 — импульс +80V                  7 — ОТЛ                  8 — напряжение питания                  9 — импульс -55V                  10 — коллектор                  11 — высокое напряжение  <math>U_F</math> — напряжение фокуса  <math>U_G</math> — ускоряющее напряжение</p>		<p><b>ULTRAVOX 1105.1035</b></p>
	<p>1 — пустой штифт                  2 — пустой штифт                  3 — напряжение питания                  4 — диодный модулятор                  5 — коллектор                  6 — пустой штифт                  7 — пустой штифт                  8 — пустой штифт                  9 — катушка каскада                  11 — пустой штифт                  12 — пустой штифт                  13 — пустой штифт</p>		<p><b>RFT UHA112 1206.20-57</b></p>
	<p>1 — накал кинескопа                  2 — коллектор                  3 — масса                  4 — импульс                  5 — импульс                  6 — импульс                  7 — импульс                  8 — ОТЛ                  9 — напряжение питания                  10 — пустой штифт                  11 — масса                  12 — пустой штифт                  13 — высокое напряжение  <math>U_F</math> — напряжение фокуса</p>	<p><b>OTTO - VERSAND RO-41 SCHAUB LO</b></p>	