

Строчные трансформаторы FAT30040 AT30041 FAT30042

Автор: Administrator

12.11.2010 20:49 - Обновлено 13.02.2011 09:37

Строчные трансформаторы, FAT30040, AT30041, FAT30042

	<p>1 — импульс -54 Vss 2 — импульс + 54 Vss 3 — накал кинескопа 4 — накал кинескопа 5 — импульс -250 Vss 6 — масса 7 — импульс +215 Vss 8 — напряжение питания 9 — коллектор 10 — масса 11 — масса 12 — высокое напряжение U_F — напряжение Фокуса U_a — ускоряющее напряжение</p>		<p>INTERVISION RO-04 CROWN</p>
	<p>1 — импульс 2 — импульс 3 — импульс 4 — импульс 5 — масса 6 — напряжение питания 7 — ОТЛ 8 — накал кинескопа 9 — коллектор 10 — импульс 11 — высокое напряжение U_F — напряжение фокуса U_a — ускоряющее напряжение</p>		<p>META RO-52</p>
	<p>1 — импульс +256 Vss 2 — импульс -250 Vss 3 — напряжение питания 5 — коллектор 7 — накал кинескопа 8 — ОТЛ 9 — накал кинескопа 11 — масса 12 — импульс -78 Vss 13 — высокое напряжение U_F — напряжение Фокуса U_a — ускоряющее напряжение</p>		<p>BRIONVEGA D 358/37</p>