









Строчные трансформаторы FAT30043 FAT30044 FAT30045

Автор: Administrator

12.11.2010 20:50 - Обновлено 13.02.2011 09:37

Строчные трансформаторы, FAT30043, FAT30044, FAT30045

	<ul style="list-style-type: none"> 1 — накал кинескопа 2 — накал кинескопа 3 — напряжение питания 4 — импульс 5 — пустой штифт 6 — коллектор 7 — пустой штифт 8 — ОТЛ 9 — импульс +240 Vss 10 — масса 11 — импульс -100 Vss 12 — импульс -250 Vss 13 — высокое напряжение U_F — напряжение фокуса U_C — ускоряющее напряжение 		<p>QUELLE 4729 FINLUX 34000</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> 1 — коллектор 2 — напряжение питания 3 — импульс +225 Vss 4 — импульс 5 — импульс +150 Vss 6 — ОТЛ 7 — импульс -210 Vss 8 — масса 9 — импульс 10 — накал кинескопа 11 — высокое напряжение U_F — напряжение фокуса U_C — ускоряющее напряжение 		<p>TEC30059153 TENSAI KFS-60</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> 1 — импульс 2 — импульс 3 — напряжение питания 4 — накал кинескопа 5 — импульс +170 Vss 6 — импульс 7 — ОТЛ 8 — масса 9 — импульс 10 — коллектор 11 — высокое напряжения U_F — напряжение фокуса U_C — ускоряющее напряжение 		<p>INTERVISION KFS-6028</p> 